

Администрация
городского округа
Архангельской области
«Город Коряжма»
Муниципальное образовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа №6 города Коряжмы»
(МОУ «СОШ №6»)

Советская улица, дом 15 Г, г. Коряжма
Архангельская область, 165650
тел.: 8(818-50) 3-38-66; 3-39-28
E-mail: shkola-6kor@yandex.ru
ОКПО 26042616 ОГРН 1022901143099
ИНН/КПП 2905003273/290501001

19.10.21 № 814
на № _____ от _____

Начальнику ОНДиПР г. Коряжма, Вилегодского и
Ленского районов УНДиПР Главного управления
МЧС России по Архангельской области
полковнику вн.службы
А.Н. Кобелеву

Администрация муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 города Коряжмы» на Представление от 21.09.2021г. № 146/1 сообщает о принятых мерах по устранению нарушений требований пожарной безопасности:

пп	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Примечание
1	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения складского назначения (склад замдиректора) с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
2	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения книгохранилища с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
3	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения кладовой в актовом зале с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
4	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения, спортивного инвентаря в спортзале с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
5	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения лыж с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
6	Помещение для хранения лыж, расположенное у спортзала, не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	01.12.2021	Устранено
7	Допущено хранение посторонних предметов под лестничным маршем у кабинета технологии мальчиков.	01.12.2021	Устранено
8	Отсутствует шланг для подачи огнетушащего вещества на	01.12.2021	Устранено

	огнетушители № 25, установленного в кабинете химии.		
9	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для уборщиц на 3 этаже.	01.12.2021	Устранено
10	Помещение для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	01.12.2021	Устранено
11	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже.	01.12.2021	Устранено
12	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения уборочного инвентаря, на 3 этаже с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
13	Допущена установка электровыключателя на горючем основании (фанере) в кабинете 4.12.	01.12.2021	Устранено
14	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения лыжной базы; младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
15	Помещение лыжной базы младшего корпуса не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	01.12.2021	Устранено
16	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении лыжной базы младшего корпуса.	01.12.2021	Устранено
17	Помещение для технического персонала в младшем корпусе не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	01.12.2021	Устранено
18	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для технического персонала в младшем корпусе	01.12.2021	Устранено
19	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения кастаньянской младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
20	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымо газо непроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах у пересечения противопожарных преград различными Инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в помещении бухгалтерии МОУ «СОШ № 4».	01.12.2021	Устранено
21	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении сушилки на 1 этаже в младшем корпусе.	01.12.2021	Устранено
22	Помещение для хранения лыж и инвентаря (Педагог Веснина Г.З.) в младшем корпусе не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	01.12.2021	Устранено

23	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для хранения лыж и инвентаря (Педагог Веснина Г.З.) в младшем корпусе.	01.12.2021	Устранено
24	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения лыж и инвентаря (педагог Веснина Г.З.) младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	01.12.2021	Обследование проведено, расчет и документы в работе
25	Отсутствует противопожарное заполнение в дверных проёмах помещений, указанных в п. 1-5,12,14,19,24 настоящего акта с нормируемым пределом огнестойкости, которые должны отделяться от других помещений противопожарными преградами, при условии их категорирования и получения расчётным методом категории помещения А, Б, В1-В3.	01.08.2022	
26	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций сцены в актовом зале.	01.12.2021	Выполнено
27	Не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации, система Оповещения и управления эвакуацией) сверх срока службы установленного изготовителем (поставщиком).	01.12.2021	Выполнено
28	Допущено хранение посторонних предметов подвальном помещении школы.	01.12.2021	Устранено
29	Допущена эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в подвальном помещении.	01.12.2021	Устранено

Приложение:

- копия фото выполненных работ на 23л. в 1экз.
- копия акта обследования на 1л., в 1экз.
- копия протокола испытания на 1л., в 1экз.

Директор школы



И.А. Зорина