

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о об инспекционном визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«28» февраля 2024 г., 29240061000209710889

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Коряжмы, Вилегодского и Ленского  
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Архангельской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«11» марта 2024 г., 18 час. 00 мин. № 2402/508-29/17-В/ПИБ**

(дата и время составления предписания)

**Архангельская область, город Коряжма, улица Кутузова, дом 43А**

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении нарушений обязательных требований**

**1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от  
« 28 » февраля 2024 г., № 2402/508-29/17-В/ПИБ, учетный номер проверки 29240061000209710889.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении инспекционного визита, учетный номер инспекционного визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Инспекционный визит проведен в рамках:**

**осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Инспекционный визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Гагарский Владислав Михайлович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение инспекционного визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении инспекционного визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала инспекционного визита)

**4. Инспекционный визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):**

1. обл Архангельская, г Коряжма, ул Советская, Дом 15Г

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена инспекционный визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6 ГОРОДА КОРЯЖМЫ" ИНН 2905003273, адрес регистрации юридического лица: 165650, ОБЛАСТЬ АРХАНГЕЛЬСКАЯ, КОРЯЖМА, СОВЕТСКАЯ УЛИЦА, 15, Г

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которому вручается предписание)

**7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:**

с «11» марта 2024 года, 10 час. 30 мин.

по «11» марта 2024 года, 18 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала инспекционного визита, а также дата и время фактического окончания инспекционного визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

07 час 30 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. В здании школы на первом этаже у входа в столовую в верхней части стены имеется не заделанное отверстие негорючим составом, обеспечивающим требуемый предел огнестойкости, которое было образовано при пересечении данной стены пластиковой трубой. Место выявления нарушения: Первый этаж здания школы.  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 15. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

2. В здании школы на первом этаже при движении в сторону эвакуационного выхода, расположенного между гардеробами верхней одежды, напротив главного входа в здание, одна из дверей эвакуационного выхода (правая по направлению движения во внутренний двор) находится в закрытом положении (закрыта на ключ). Место выявления нарушения: Первый этаж здания школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 23. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

3. В здании школы на первом этаже в тамбуре, расположенном при движении через эвакуационный выход во внутренний двор (напротив главного входа), осуществляется хранение стульев, ведер, тряпок, лопат. Место выявления нарушения: Первый этаж здания школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 27, Подпункт в. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

4. В помещении библиотеки шлейфы пожарной сигнализации проложены перпендикулярно силовым кабелями освещения по потолочному перекрытию в нарушение п.12.66, п. 12.67 НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", Рабочий проект №7/1-05-АПС "Системы автоматической пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения "Орфей" от 2005 года. Место выявления нарушения: Помещение библиотеки в здании школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

5. В помещении домоводства шлейфы пожарной сигнализации проложены перпендикулярно силовым кабелями освещения по потолочному перекрытию в нарушение п.12.66, п. 12.67 НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", Рабочий проект №7/1-05-АПС "Системы автоматической пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения "Орфей" от 2005 года. Место выявления нарушения: Помещение домоводства в здании школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

6. В актовом зале дымовые точечные пожарные извещатели установлены не под перекрытием на расстоянии более чем 0,3 метра от потолочного перекрытия (горизонтальная балка более чем 0,3 метра). Также не обеспечено устойчивое положение пожарных извещателей и их ориентация в пространстве в нарушение п.12.18 НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", Рабочий проект №7/1-05-АПС "Системы автоматической пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения "Орфей" от 2005 года. Место выявления нарушения: Помещение актового зала на втором этаже в здании школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

7. На наружной стороне двери помещения склада в кабинете специалиста по охране труда на втором этаже отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. Место выявления нарушения: Кабинет специалиста по охране труда в здании школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

8. Помещение склада в кабинете специалиста по охране труда не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (изменено функциональное назначение помещения с помещения с мокрыми процессами на складское) в нарушение п. 4.4 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". Место выявления нарушения: Помещение склада в кабинете специалиста по охране труда в здании школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

9. На втором этаже в коридоре у кабинета иностранного языка нарушена целостность речевого оповещателя (оторвана лицевая крышка). Место выявления нарушения: Второй этаж в коридоре у кабинета иностранного языка в здании школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

10. В спортивном зале дымовые точечные пожарные извещатели установлены не под перекрытием на расстоянии более чем 0,3 метра от потолочного перекрытия (горизонтальная балка более чем 0,3 метра). Также не обеспечено устойчивое положение пожарных извещателей и их ориентация в пространстве в нарушение п.12.18 НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", Рабочий проект №7/1-05-АПС "Системы автоматической пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения "Орфей" от 2005 года. Место выявления нарушения: Спортивный зал, расположенный на втором этаже здания школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

11. На третьем этаже в коридоре возле кабинета русского языка и литературы нарушена целостность речевого оповещателя (оторвана лицевая крышка). Место выявления нарушения: Третий этаж в коридоре возле кабинета русского языка и литературы в здании школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил

противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

12. В универсальном зале в пристройке на втором этаже дымовые точечные пожарные извещатели установлены не под перекрытием на расстоянии более чем 0,3 метра от потолочного перекрытия (горизонтальная балка более чем 0,3 метра). Также не обеспечено устойчивое положение пожарных извещателей и их ориентация в пространстве в нарушение п.12.18 НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", Рабочий проект №7/1-05-АПС "Системы автоматической пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения "Орфей" от 2005 года. Место выявления нарушения: Универсальный зал в пристройке на втором этаже в здании школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

13. На объекте защиты отсутствует (не представлена) техническая документация, а именно: результаты пусконаладочных испытаний автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людьми. Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

14. На объекте защиты отсутствует (не представлен) акт ввода в эксплуатацию автоматической установки пожарной сигнализации в нарушение п.6.2.4 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

15. На объекте защиты в журнале систем противопожарной защиты в разделе автоматическая установка пожарной сигнализации не отражаются выполненные работы по ТО, их наименование и объем (фактически имеется фраза "В исправном состоянии") в нарушение п.6.2.4 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом , а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

16. На объекте защиты с предусмотренной автоматической передачей извещений о пожаре в пожарно-спасательное подразделение, превышена частота ложных срабатываний в год на объект (в здании школы за январь 5 срабатываний вх.№В178-1152 от 02.02.2024, за февраль 4 срабатывания вх.№В-178-2529 от.04.03.2024) в нарушение п.6.5.10 ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

17. В здании школы автоматическая установка пожарной сигнализации смонтирована более 10 лет назад по рабочему проекту №7/1-05-АПС "Системы автоматической пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения "Орфей" от 2005 года. Изменения, в части возможности замены прибора приемно-контрольного ВЭРС-ПК-24 на иной, а также замены тепловых извещателей на дымовые, в рабочий проект не вносились (фактически установлен ППК "Гранд-Магистр-24" и дымовые извещатели). Информация о заменяемых технических средствах, приборах не где не отражена, испытания не проводились. Согласно вышеуказанного проекта запуск системы оповещения должен происходить при срабатывании двух пожарных извещателей (фактически происходит запуск системы оповещения от одного извещателя). Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

18. Пожарные извещатели друг от друга установлены на расстояниях более половины нормативного (более 4,5 метров) в нарушение п.13.1 НПБ 88-2001\* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", Рабочий проект №7/1-05-АПС "Системы автоматической пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения "Орфей" от 2005 года. Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 4, Статья 4. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Если положениями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

19. На объекте защиты отсутствует акт ввода в эксплуатацию системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение п.6.2.3 ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

20. На объекте защиты отсутствует протокол об оценке работоспособности системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которая должна проводиться не реже двух раз в год в нарушение п. 7.1 ГОСТ Р 59639-2021 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность". Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

21. В здании школы система оповещения и управления эвакуацией людей смонтирована более 10 лет назад по рабочему проекту №7/1-05-АПС "Системы автоматической пожарной сигнализации с установкой речевого оповещения "Орфей" от 2005 года. Изменения, в части возможности замены установки речевого оповещения "Орфей" на иную не вносились (фактически тип системы оповещения : БРО "Соната-К"). Информация о заменяемых технических

средствах, приборах ни где не отражена, испытания не проводились. Согласно вышеуказанного проекта запуск системы оповещения должен происходить при срабатывании двух пожарных извещателей (фактически происходит запуск системы оповещения от одного извещателя). Место выявления нарушения: Здание школы.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

**Срок устранения нарушения:**

18.08.2025

22. На наружной стороне дверей складских и производственных помещений, расположенных в столовой отсутствует обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны. Место выявления нарушения: Здание школы, помещения столовой.

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).


**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом инспекционного визита, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору) Гагарский Владислав Михайлович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Гагарский Владислав Михайлович - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы (государственный инспектор города Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов Архангельской области по пожарному надзору), телефон: 88185031390, e-mail: ogpn08arh@29.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

