



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Коряжмы, Вилегодского и  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Ленского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Главного управления МЧС России по Архангельской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 43 А

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электро

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 146/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразова-  
тельная школа № 6 города Коряжмы»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 146 от «21» сентября 2021 года  
в период с «27» сентября 2021 г. по «05» октября 2021 г.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов майор внутренней службы Епифановой

органа государственного пожарного надзора)

Натальей Леонидовной

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. директора  
МОУ «СОШ № 6 г. Коряжмы» Андросова Елена Юрьевна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения складского назначения (склад зам.директора) с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения складского назначения (склад зам.директора) с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
2.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения книгохранилища с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения книгохранилища с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
3.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны по-	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №	1.12.2021	

	<p>мещения кладовой в актовом зале с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.</p> <p>Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения кладовой в актовом зале с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.</p>	1479)		
4.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения спортивного инвентаря в спортзале с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.</p> <p>Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения спортивного инвентаря в спортзале с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.</p>	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
5.	<p>Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения лыж с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.</p> <p>Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения лыж с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.</p>	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
6.	<p>Помещение для хранения лыж, расположенное у спортзала, не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.</p> <p>Оборудовать помещение для хранения лыж, расположенное у спортзала, автоматической установкой пожарной сигнализации.</p>	Ст. 4-6, ст. 5758,59,87,88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, п. 4.4, п.4, п.4.2 таб. 3 СП 486.1311500.2020	1.12.2021	

7.	Допущено хранение посторонних предметов под лестничным маршем у кабинета технологии мальчиков. Убрать посторонние предметы из-под лестничного марша у кабинета технологии мальчиков.	П. 16(к) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
8.	Отсутствует шланг для подачи огнетушащего вещества на огнетушителе № 25, установленного в кабинете химии. Установить шланг для подачи огнетушащего вещества на огнетушителе № 25, установленного в кабинете химии.	Ст. 4-6, ст. 5758,59,87,88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, П. 4.3.5 СП 9.13130.2009	1.12.2021	
9.	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для уборщиц на 3 этаже. Закрыть колпаком (рассеивателем) электросветильник в помещении для уборщиц на 3 этаже.	П. 35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
10.	Помещение для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Оборудовать помещение для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже автоматической установкой пожарной сигнализации.	Ст. 4-6, ст. 5758,59,87,88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, п. 4.4, п.4, п. 4.2 таб. 3 СП 486.1311500.2020	1.12.2021	
11.	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже. Закрыть колпаком (рассеивателем) электросветильник в помещении для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже.	П. 35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
12.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опас-	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	

	ности, а также определение класса зоны помещения для хранения уборочного инвентаря на 3 этаже с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.			
13.	Допущена установка электро-выключателя на горючем основании (фанере) в кабинете 4.12. Установить электровыключатель на негорючее основание в кабинете 4.12.	П. 35(з) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
14.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения лыжной базы младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения лыжной базы младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
15.	Помещение лыжной базы младшего корпуса не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Оборудовать помещение лыжной базы младшего корпуса автоматической установкой пожарной сигнализации.	Ст. 4-6, ст. 5758,59,87,88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, п. 4.4, п.4, п. 4.2 таб. 3 СП 486.1311500.2020	1.12.2021	
16.	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении лыжной базы младшего корпуса. Закреть колпаком (рассеивателем) электросветильник в помещении лыжной базы младшего корпуса.	П. 35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
17.	Помещение для технического персонала в младшем корпусе не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Оборудовать помещение для техни-	Ст. 4-6, ст. 5758,59,87,88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, п. 4.4, п.4,	1.12.2021	

	ческого персонала в младшем корпусе автоматической установкой пожарной сигнализации.	п. 4.2 таб. 3 СП 486.1311500.2020		
18.	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для технического персонала в младшем корпусе. Закрыть колпаком (рассеивателем) электросветильник в помещении для технического персонала в младшем корпусе.	П. 35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
19.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения кастаньянской младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения кастаньянской младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
20.	Руководитель организации не обеспечил проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами в помещении бухгалтерии МОУ «СОШ № 4». Обеспечить проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, в помещении бухгалтерии МОУ «СОШ № 4».	П. 15 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
21.	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для технического персонала в младшем корпусе.	П. 35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	

	тросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении сушилки на 1 этаже в младшем корпусе. Закрыть колпаком (рассеивателем) электросветильник в помещении сушилки на 1 этаже в младшем корпусе.	жарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)		
22.	Помещение для хранения лыж и инвентаря (Педагог Веснина Г.З.) в младшем корпусе не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации. Оборудовать помещение для хранения лыж и инвентаря (Педагог Веснина Г.З.) в младшем корпусе автоматической установкой пожарной сигнализации.	Ст. 4-6, ст. 5758,59,87,88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123, п. 4.4, п.4, п. 4.2 таб. 3 СП 486.1311500.2020	1.12.2021	
23.	Допущена эксплуатация электросветильника со снятым колпаком (рассеивателем) в помещении для хранения лыж и инвентаря (Педагог Веснина Г.З.) в младшем корпусе; Закрыть колпаком (рассеивателем) электросветильник в помещении для хранения лыж и инвентаря (Педагог Веснина Г.З.) в младшем корпусе.	П. 35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
24.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения лыж и инвентаря (педагог Веснина Г.З.) младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны. Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны помещения для хранения лыж и инвентаря (педагог Веснина Г.З.) младшего корпуса с обозначением его категории и класса зоны на входных дверях с наружной стороны.	П. 12 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
25.	Отсутствует противопожарное заполнение в дверных проёмах помещений, указанных в п. 1-5,12,14,19,24 насто-	Ст. 4-6, ст. 5758,59,87,88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от	1.08.2022	

	<p>ящего акта с нормируемым пределом огнестойкости, которые должны отделяться от других помещений противопожарными преградами, при условии их категорирования и получения расчётным методом категории помещения А, Б, В1-В3.</p> <p>Обеспечить противопожарное заполнение в дверных проёмах помещений, указанных в п. 1-5,12,14,19,24 настоящего акта с нормируемым пределом огнестойкости, которые должны отделяться от других помещений противопожарными преградами, при условии их категорирования и получения расчётным методом категории помещения А, Б, В1-В3.</p>	22.07.2008 № 123, п. 5.1.2, 5.2.6 СП 4.13130.2013		
26.	<p>Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций сцены в актовом зале.</p> <p>Обеспечить проведение проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций сцены в актовом зале.</p>	<p>П. 13</p> <p>Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</p>	1.12.2021	
27.	<p>Не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).</p> <p>Обеспечить проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматическая установка пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком).</p>	<p>П. 54</p> <p>Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</p>	1.12.2021	
28.	<p>Допущено хранение посторонних предметов в подвальном помещении школы.</p> <p>Убрать посторонние предметы из подвального помещения школы.</p>	<p>П. 16(а) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)</p>	1.12.2021	




29.	Допущена эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями) в подвальном помещении. Закрывать колпаками (рассеивателями) электросветильники в подвальном помещении.	П. 35(в) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)	1.12.2021	
-----	--	--	-----------	--


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор муниципального образовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Коряжмы»  
Зорина Ирина Анатольевна  
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилакти-  
ческой работы г. Коряжмы, Вилегодского и Ленского районов  
майор внутренней службы Елифанова Наталья Леонидовна  
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.